



ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል

ጋር በመተባበር በየሰዓት የሚታተም

ኃይል ጫኝ እና አውራጃ ክፍል

ኢያሱ መሰለ

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የሰው ኃይሉን እያበቃ በራሱ አቅም በሚያከናውናቸው ተግባራት ተጠቃሽ መሆን የሚችሉ ውጤቶችን አስመዝግቧል።

ከነዚህም አንዱ በግልገል ጊቤ 2 ኃይል ማመንጫ ጣቢያ የተከናወነው የጥገና ሥራ ነው። በኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች የጥገና ዘርፍ ያለ አፕራይት ዘርፍ፤ የአፕራይት ዘርፍም ያለ ጥገና ዘርፍ ሕልውና የማግኘታቸው ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የገባ ነው።

ሁሉም ዘርፎች እርስ በእርስ ተናገሩ ተደጋግፎ የመሥራት ተልዕኮ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ አንዳንድ በተናጠል አንዳንድም በጥምረት ልንገልጽቸው እንችላለን። ከዚህ አንጻር ባለፈው ጽኑነትን ስለ ጣቢያው የጥገና ዘርፍ ዋና ዋና ተግባራት አንዲት አሸናፊ የሰጡንን መረጃ ተንተኒን ማስተባበላችን ይታወቃል። በዛሬው ጽኑነትን ደግሞ ስለጣቢያው የአፕራይት ክፍል ልናስተባባራቸው ወድድናል።

ኢንጂነር ሸመልስ አዳኛ በግልገል ጊቤ 2 ኃይል ማመንጫ ጣቢያ የአፕራይት ክፍል ኃላፊ እንደሚያስረዱት፤ በአፕራይት ክፍል ለ24 ሰዓታት የሚሸፍኑ ሁኔታ እና ከሲስተሞች ጋር የተያያዙ ነገሮችን የመቆጣጠርና የመከታተል ሥራ ይሠራል። ከብሔራዊ የኃይል ቋት ጋር በመናበብ ማሻሻያ ማስተካከል፣ የሚፈለግባቸውን የመጫን አቅም መጫን፣ መቀነስ፣ መቆም ካለባቸውም እንዲቆሙ የማድረግ ተግባራት ይከናወናሉ።

በተጨማሪም ሲስተም እንዳይረበሽ የሲስተምን ሽልጭ የተመጣጠነ ለማድረግ የጀኔሬተር ሽልጭችን የመጨመር ወይም የመቀነስ ሥራ ይሠራል። በማሻሻያ አጠቃላይ ሲስተም ላይ ክትትል በማድረግ እያንዳንዱን ንዑስ ሲስተም (Sub Systems) የሚጠበቅበትን



ኢንጂነር ሸመልስ አዳኛ

አገልግሎት ለማሸኑ እየሰጠ ስለመሆኑ በየሰዓቱ ይረጋገጣል። በተጨማሪም በየቀኑ የሚሠሩ የኢንስፔክሽን ሥራዎች አሉ። የባትሪ፣ የኃይል፣ የትራንስፎርሜር፣ የኢመርጀንሲ ዲግሪ ጀነሬተር፣ እንደዚሁም በስዊቶች ደርድ ላይ በምልከታ ቁጥጥር ይደረጋል። እነዚህ ዘወትር የሚሠሩ ሥራዎች ናቸው።

አምስት አምስት አባላት ያሏቸው አራት ቡድኖች በስምንት ሰዓት ልዩነት እየተቀያየሩ ይህንን ተግባር ያከናውናሉ። የኤሌክትሪክ ኃይል፣ የመከላከያ ወይም የቴክኒሻንን ሙያ ያላቸው እነዚህ ሠራተኞች ጀምሮ ልምድ ያላቸው በሚል ከተለዩ በኋላ ተሰባጥረው ይመደባሉ።

እንደኢንጂነር ሸመልስ ማብራሪያ፤ ብልሽቶችን ቶሎ ተረድቶ ፈጣን ምላሽ ካልተሰጠ ችግሮች ሊባባሱ ይችላሉ። ድምፅን በመስማት ብቻ ችግሩ ምን እንደሆነ መረዳት የሚችሉ ሙያተኞች አሉ፤ እነዚህን ሙያተኞች ልምድ

ከሌላቸው ጋር እያቀናጁ ማሰማራት ለችግሮች አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ልምድ ለመለዋወጥም የሚያግዝ ነው።

እያንዳንዱ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ሥራውን የሚያከናውነው ከብሔራዊ የኃይል ቋት በሚመጣ ትእዛዝ መሠረት ነው። ብሔራዊ የኃይል ቋት አጠቃላይ የሀገሪቱን የኃይል አጠቃቀም ሁኔታ የሚከታተልና የሚቆጣጠር እንደመሆኑ ተጨማሪ ኃይል ተጠቃሚ ሲገባ ወይም ሲወጣ እየተከታተለ እንደየጣቢያዎቹ አቅም ኃይል እንዲጨመር ወይም እንዲቀንስ ትዕዛዝ ያስተላልፋል። የአፕራይትን ባለሙያዎችም በትዕዛዝ መሠረት ምላሽ ይሠጣሉ።

አንዳንድ ጣቢያዎች በጥገና ምክንያት ሥራ ሲያቆሙ የኃይል እጥረት እንዳይከሰት ሌሎች ጣቢያዎች ያንን የሚያከክስ ኃይል እንዲጨምሩ የሚያስገድድ ሁኔታም ሊፈጠር ይችላል። በዚህ መንገድ እየተናበቡና ትዕዛዞች ተፈጻሚ እየተደረጉ የኃይል አቅርቦቱ ከተጠቃሚው አንጻር እየተመጣጠነ እንዲሄድ ይደረጋል ይላሉ ኢንጂነር ሸመልስ።

ኃይል ለማመንጫት ወሳኝ ከሆኑ ጉዳዮች አንዱ የውሃ አቅም ነው። ግልገል ጊቤ 2 ላይ ከሚያደርጉት ነገሮች ደግሞ የራሱን ግድብ የማይጠቀም መሆኑ ነው። ይሁንና ከግልገል ጊቤ 1 ኃይል አመንጫቶ የሚወጣውን ውሃ አንድ ቦታ አቁሮ የሚይዝ አነስተኛ የውሃ ማጠራቀሚያ ቦታ አለው። የውሃውን መጠን የሚለኩና ከአፕራይት ክፍል ጋር በየጊዜው የሚናበቡ ሠራተኞችም በሥፍራው አሉ። የውሃውን መጠን ሲያሳውቁ በዚያው መሠረት ምን ያህል ኃይል እየመረጡ እንዳዝ የሚለውን ለመወሰን ይረዳል። የውሃው መጠን የሚመረጠውን ኃይል ለመቀነስም ይሁን ለመጨመር አንዳንድ መነሻ ነው ማለት ይቻላል።

ምናልባት ጊቤ 1 በጥገና ወይም በሌላ አጋጣሚ ኃይል ማመንጫት ሲያቆም ወደ ጊቤ 2 የውሃ ማጠራቀሚያ የሚለቀቅ ውሃ ባይኖር ጊቤ 2 የጊቤ 1 ችግር እስከሚቀረፍ

መጠነኛ ውሃ ብቻ ተጠቅሞ መጠነኛ ኃይል እየመረጠ ይቆያል። የጊቤ አንድ ችግር በፍጥነት የሚይፈታ ከሆነ ግን በውሃ ማስተንፈሻው <<Bottom Outlet>> አማካኝነት ውሃ እየተለቀቀለት ወደ መደበኛ ኃይል የሚመንጩት ተግባር ይገባል።

አንድ ማሽን የተለያዩ ሲስተሞች አሉት በጊቤ 2 በተደጋጋሚ የሚያጋጥመው ችግር ማቀዝቀዣው ፓንፕ <<Primarily Cooling pump>> ነው። ይህ ሲስተም ዋና ተግባሩ ማሽንን ማቀዝቀዣ ነው። በተለይም በክረምት ጊዜ ደረሰ አሸዋ ስለሚገባበት ለብልሽት የተጋለጠ ነው። አንድ አፕራይት የማቀዝቀዣ ፓንፕ ችግር እንዳጋጠመው ከተረዳ መጀመሪያ ማድረግ የሚገባው ቀስ ብሎ እየቀዘቀዘ ማሸኑን አቋሞ ለአፕራይት ክፍል ኃላፊው ማሳወቅ ነው። አፕራይት ክፍሉ መረጃዎችን በደንብ ካጠናቀረ በኋላ ለጥገና ክፍሉ ያሳውቃል። የጥገና ክፍሉ ችግር ኤሌክትሪክ ነው ወይስ ሜካኒካል የሚለውን ካወቀ በኋላ ወደ ጥገና ሥራው ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ ብልሽቱ ማከኛ ከሆነ የተበላሸውን እቃ አውጥቶ ተጠግነው የተቀመጡ የመለዋወጫ እቃዎችን በመግጠም ማሸኑ ወደ ሥራው እንዲገባ ያደረጋል።

የጥገና ሥራው ከመጀመሩ በፊት ለብሔራዊ የኃይል ቋት ማሳወቅ የግድ ይላል። ጊቤ 2 በኖፕሎች ላይ ጥገና አድርጎ ኃይል የማመንጫት አቅማቸው የቀነሰ ተርባይኖች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ የተደረገውም በዚህ ሂደት ነው።

<<በግልገል ጊቤ 2 ኃይል ማመንጫ ጣቢያ የአፕራይት እና የጥገና ሠራተኞች ሥራዎችን ተጋግዘው ይሠራሉ። የአፕራይት ሙያተኞችን ሥራ የጥገና ባለሙያዎች፤ የጥገና ሙያተኞችን ሥራ የአፕራይት ሠራተኞች በትብብር የሚሠሩበት የሥራ ባሕርይም ዳብሯል። ይህም ለውጤት አብቅቶናል>> ይላሉ ኢንጂነር ሸመልስ።

በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ታተመ